

附件

省市场监管局木质门产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											含水率		甲醛释放限量 (气候箱法)	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mg/m ³)	实测值 (mg/m ³)
1	室内木质门	锦屏县宇胜门业	贵州省锦屏县大同乡平阳村下高组	2000*800 (mm)	/	2021-09-08	含水率,甲醛释放限量(气候箱法),门扇整体抗冲击强度,重金属含量(限不透明油漆涂饰及PVC饰面产品)	合格	/	/	6%~14%	11%	≤0.124	0.031
2	木质门	贵州省贵阳市清镇家天下门业有限公司	贵州省贵安新区红枫湖镇(中八农场内)	1930*820 (mm)	/	2021-09	含水率,甲醛释放限量(气候箱法),门扇整体抗冲击强度,重金属含量(限不透明油漆涂饰及PVC饰面产品)	合格	/	/	6%~14%	11%	≤0.124	0.042
3	木质门	贵州富雅思工贸有限公司	贵州省贵阳市观山湖区贵阳世纪城U组团第商业三栋1层39号	2050*800 (mm)	/	2021-09-20	含水率,甲醛释放限量(气候箱法),门扇整体抗冲击强度,重金属含量(限不透明油漆涂饰及PVC饰面产品)	合格	/	/	6%~14%	11%	≤0.124	0.030

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											含水率		甲醛释放限量 (气候箱法)	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mg/m ³)	实测值 (mg/m ³)
4	室内木质门	贵州富美佳门业有限公司	贵州省贵阳市花溪区清溪路明秀商贸城3栋506号	1950*820 (mm)	/	2021-09	含水率,甲醛释放限量(气候箱法),门扇整体抗冲击强度,重金属含量(限不透明油漆涂饰及PVC饰面产品)	合格	/	/	6%~14%	11%	≤0.124	0.036
5	木质门	贵阳花溪黔星门窗加工厂	贵阳市花溪区上水村五组	2000*800 (mm)	/	2021-10-12	含水率,甲醛释放限量(气候箱法),门扇整体抗冲击强度,重金属含量(限不透明油漆涂饰及PVC饰面产品)	合格	/	/	6%~14%	13%	≤0.124	0.084
6	木质门	贵州益万家门业工贸有限公司	贵州省龙里县高新技术产业园	2180×900 (mm) /L-023	益万家	2021-08-21	甲醛释放限量(气候箱法),重金属含量(限色漆),含水率	合格	/	/	6~16.3	10.2	≤0.124	0.017
7	室内木质门	贵州六合门业有限公司	贵州省三穗县经济开发区	790×2020 (mm)	/	2021-05-20	含水率,门扇整体抗冲击强度,甲醛释放限量(气候箱法),重金属含量(仅不透明涂饰木质门)	合格	/	/	6%~14%	11%	≤0.124	0.028

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											含水率		甲醛释放限量 (气候箱法)	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mg/m ³)	实测值 (mg/m ³)
8	木质门	兴义市永鑫门业	兴义市马岭镇龙井村工业园区	2000×800 (mm)	/	2021-05	含水率,门扇整体抗冲击强度,甲醛释放限量(气候箱法),重金属含量(仅不透明涂饰木质门)	合格	/	/	6%~14%	10%	≤0.124	0.039
9	木质门	钟山开发区金皓木门加工厂	六盘水高新区红山社区荷源面业内	2040*820 (mm)	/	2021-03	含水率,门扇整体抗冲击强度,甲醛释放限量(气候箱法),重金属含量(仅不透明涂饰木质门)	合格	/	/	6%~14%	11%	≤0.124	0.036
10	室内木质门	贵州红日初昇门业有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园贵屹创业园	910*1935 (mm)	/	2021-03-26	含水率,门扇整体抗冲击强度,甲醛释放限量(气候箱法),重金属含量(仅不透明涂饰木质门)	合格	/	/	6%~14%	12%	≤0.124	0.030
11	木质门	遵义宏远祥门业有限公司	贵州省遵义市新蒲新区新舟镇北部工业园区	2350*730 (mm)	/	2021-05	含水率,门扇整体抗冲击强度,甲醛释放限量(气候箱法),重金属含量(仅不透明涂饰木质门)	合格	/	/	6%~14%	9%	≤0.124	0.027

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											含水率		甲醛释放限量 (气候箱法)	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mg/m ³)	实测值 (mg/m ³)
12	木质门	贵州美宜佳家具有限公司	贵州省遵义市赤水市纸业大道西南家具产业园	2050*830 (mm)	皇室名居木门	/	含水率,门扇整体抗冲击强度,甲醛释放限量(气候箱法),重金属含量(仅不透明涂饰木质门)	合格	/	/	6%~14%	10%	≤0.124	0.010
13	木质门	贵州美缘居家居有限公司	赤水市纸业大道西南家具产业园	2050*830 (mm)	/	/	含水率,门扇整体抗冲击强度,甲醛释放限量(气候箱法),重金属含量(仅不透明涂饰木质门)	合格	/	/	6%~14%	10%	≤0.124	0.017
14	木质门	遵义满堂红门业有限公司	贵州省遵义市播州区影山湖街道办事处龙山工业园	860*2130 (mm)	/	/	含水率,门扇整体抗冲击强度,甲醛释放限量(气候箱法),重金属含量(仅不透明涂饰木质门)	合格	/	/	6%~14%	9%	≤0.124	0.014
15	木质门	遵义市新蒲新区新舟黔王木门厂	遵义市新蒲新区新舟镇新舟村	1925*820 (mm)	/	/	含水率,门扇整体抗冲击强度,甲醛释放限量(气候箱法),重金属含量(仅不透明涂饰木质门)	合格	/	/	6%~14%	11%	≤0.124	0.051

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											含水率		甲醛释放限量 (气候箱法)	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mg/m ³)	实测值 (mg/m ³)
16	室内木质门	毕节佳龙木业有限公司	贵州省毕节市七星关区碧海街道兴业路毕节海中西500米	853红拼	/	2021-03-10	含水率,门扇整体抗冲击强度,甲醛释放限量(气候箱法),重金属含量(仅不透明涂饰木质门)	合格	/	/	6%~14%	11%	≤0.124	0.068
17	室内木质门	黔西红杜鹃门业有限公司	贵州省毕节市黔西县产业基地经济展园	1940*840 (mm) /2121	以森	2021-09-30	含水率,甲醛释放限量(气候箱法),门扇整体抗冲击强度,重金属含量(限不透明油漆涂饰及PVC饰面产品)	合格	/	/	6%~14%	10%	≤0.124	0.025
18	木质门	贵州鑫旺豪门厂	贵州黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇红星工业园区红星九组11号	2060*820 (mm)	/	2021-08-22	含水率,甲醛释放限量(气候箱法),门扇整体抗冲击强度,重金属含量(限不透明油漆涂饰及PVC饰面产品)	合格	/	/	6%~14%	10%	≤0.124	0.031
19	木质门	贵州百誉森家具有限公司	黔南州惠水县濛江街道长田工业园区	1930*795 (mm) /F-8018	百誉森	/	含水率,甲醛释放限量(气候箱法),门扇整体抗冲击强度,重金属含量(限不透明油漆涂饰及PVC饰面产品)	合格	/	/	6%~14%	10%	≤0.124	0.032

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											含水率		甲醛释放限量 (气候箱法)	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mg/m ³)	实测值 (mg/m ³)
20	室内木质门	毕节市皓阳门业有限责任公司	贵州省毕节市七星关区观音桥办事处五里坪社区68号门面	PS-02水中月	/	2021-09-20	含水率,甲醛释放限量(气候箱法),门扇整体抗冲击强度,重金属含量(限不透明油漆涂饰及PVC饰面产品)	合格	/	/	6%~14%	12%	≤0.124	0.039
21	木质门	兴义市美派门业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市马岭镇工业园区	1960×880(mm)	美派家	2021-09-19	含水率,甲醛释放限量(气候箱法),门扇整体抗冲击强度,重金属含量(限不透明油漆涂饰及PVC饰面产品)	合格	/	/	6%~14%	10%	≤0.124	0.040
22	木质门	贵州家得利木制品定制有限责任公司	贵州省黔南州惠水县濛江街道长田村2组	2035*535(mm)	/	/	含水率,甲醛释放限量(气候箱法),门扇整体抗冲击强度,重金属含量(限不透明油漆涂饰及PVC饰面产品)	合格	/	/	6%~14%	10%	≤0.124	0.018
23	木质门	贵州星辰家居用品有限公司	黔南州惠水县濛江街道办事处长田社区长田村摆老组	2000*693(mm)/2015	/	/	含水率,甲醛释放限量(气候箱法),门扇整体抗冲击强度,重金属含量(限不透明油漆涂饰及PVC饰面产品)	合格	/	/	6%~14%	10%	≤0.124	0.034

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											含水率		甲醛释放限量 (气候箱法)	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mg/m ³)	实测值 (mg/m ³)
24	室内木质门	凯里市远达木门加工厂	贵州省黔东南州凯里市永华厂	2000mm×800mm×45mm	/	2021-08-15	含水率,甲醛释放限量(气候箱法),门扇整体抗冲击强度,重金属含量(限不透明油漆涂饰及PVC饰面产品)	合格	/	/	6%~14%	9%	≤0.124	0.036
25	木质门	六盘水宏焱门业有限公司	贵州省六盘水市钟山经济开发区红山大道六盘水恒祥输送设备制造有限公司内	2050*850 (mm)	/	2021-09-10	含水率,甲醛释放限量(气候箱法),门扇整体抗冲击强度,重金属含量(限不透明油漆涂饰及PVC饰面产品)	合格	/	/	6%~14%	10%	≤0.124	0.038
26	木质门	道真自治县宏富达家具加工厂	贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县上坝乡新田坝社区大元组	1965*800 (mm)	/	2021-10-08	含水率,甲醛释放限量(气候箱法),门扇整体抗冲击强度,重金属含量(限不透明油漆涂饰及PVC饰面产品)	合格	/	/	6%~14%	10%	≤0.124	0.031
27	木质门	贵州姜木匠门业有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云镇贵屹小企业创业园114地块	2001*840 (mm)	/	2021-08-13	含水率,甲醛释放限量(气候箱法),门扇整体抗冲击强度,重金属含量(限不透明油漆涂饰及PVC饰面产品)	合格	/	/	6%~14%	11%	≤0.124	0.031

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											含水率		甲醛释放限量 (气候箱法)	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mg/m ³)	实测值 (mg/m ³)
28	室内木质门	清镇市凯晟装饰门窗有限公司	贵州省贵阳市清镇市梁家寨村村办公室后村集体发展预留厂房	HC-P2	/	2021-09-20	含水率,甲醛释放限量(气候箱法),门扇整体抗冲击强度,重金属含量(限不透明油漆涂饰及PVC饰面产品)	合格	/	/	6%~14%	10%	≤0.124	0.042
29	木质门	贵州涟江玉美门业有限公司	贵州省惠水县高镇镇首创村四组	2010*840 (mm)	/	/	含水率,甲醛释放限量(气候箱法),门扇整体抗冲击强度,重金属含量(限不透明油漆涂饰及PVC饰面产品)	合格	/	/	6%~14%	12%	≤0.124	0.098
30	木质门	兴义市锐澳木门加工厂	兴义市下五屯办永康社区鸡场街二组	8879	/	2021-08	含水率,甲醛释放限量(气候箱法),门扇整体抗冲击强度,重金属含量(限不透明油漆涂饰及PVC饰面产品)	合格	/	/	6%~14%	9%	≤0.124	0.094
31	木质门	贵州臻锦门业有限公司	贵州省六盘水市钟山开发区红桥新区红桥路北侧六盘水瑞都建材有限公司内厂房	1870*770 (mm)	/	2021-09-10	含水率,甲醛释放限量(气候箱法),门扇整体抗冲击强度,重金属含量(限不透明油漆涂饰及PVC饰面产品)	合格	/	/	6%~14%	9%	≤0.124	0.114

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											含水率		甲醛释放限量 (气候箱法)	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mg/m ³)	实测值 (mg/m ³)
32	木质门	贵州蒋军木业有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云镇夏云工业园区二期02-28地块	1780*910 (mm)	/	2021-10-21	含水率,甲醛释放限量(气候箱法),门扇整体抗冲击强度,重金属含量(限不透明油漆涂饰及PVC饰面产品)	合格	/	/	6%~14%	11%	≤0.124	0.009
33	室内木质门	贵州兴湘南门业有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园02-28地块	900*2030 (mm)	/	2021-10-30	含水率,甲醛释放限量(气候箱法),门扇整体抗冲击强度,重金属含量(限不透明油漆涂饰及PVC饰面产品)	合格	/	/	6%~14%	11%	≤0.124	0.016
34	室内木质门	贵阳市白云区南欣工艺木门厂	贵州省贵阳市白云区沙文镇四方坡村	2000*820 (mm)	/	2021-10-30	含水率,甲醛释放限量(气候箱法),门扇整体抗冲击强度,重金属含量(限不透明油漆涂饰及PVC饰面产品)	合格	/	/	6%~14%	9%	≤0.124	0.107
35	木质门	贵州杪楞门业有限公司	贵州省遵义市湄潭县黄家坝工业园B区田坝路东侧(贵州杪楞门业有限公司)	2020*800 (mm)	/	2021-10-03	含水率,甲醛释放限量(气候箱法),门扇整体抗冲击强度,重金属含量(限不透明油漆涂饰及PVC饰面产品)	合格	/	/	6%~14%	10%	≤0.124	0.018

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											含水率		甲醛释放限量 (气候箱法)	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mg/m ³)	实测值 (mg/m ³)
36	木质门	贵州富乐森装配式建筑工业有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园龙腾路8号	2000*800 (mm)	/	2021-10-23	含水率,甲醛释放限量(气候箱法),门扇整体抗冲击强度,重金属含量(限不透明油漆涂饰及PVC饰面产品)	合格	/	/	6%~14%	10%	≤0.124	0.027
37	室内木质门	贵州金欧米门业有限责任公司	贵州省贵阳市观山湖区金华镇金龙村十四组	KC-6011	/	2021-09-20	含水率,甲醛释放限量(气候箱法),门扇整体抗冲击强度,重金属含量(限不透明油漆涂饰及PVC饰面产品)	合格	/	/	6%~14%	9%	≤0.124	0.028
38	木质门	遵义市新蒲新区新舟镇秦红门厂	贵州省遵义市新蒲新区新舟镇杨录街上	1900*930 (mm)	/	2021-03	含水率,甲醛释放限量(气候箱法),门扇整体抗冲击强度,重金属含量(仅不透明涂饰木质门)	合格	/	/	6%~14%	0.09	≤0.124	0.022
39	木质门	贵州木之源门业有限公司	安顺市平坝区夏云工业园贵屹创业园01-14-15-31-32内64号	1980×880 (mm)	/	2021-10-18	含水率,甲醛释放限量(气候箱法),门扇整体抗冲击强度,重金属含量(限不透明油漆涂饰及PVC饰面产品)	合格	/	/	6%~14%	11%	≤0.124	0.028

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											含水率		甲醛释放限量 (气候箱法)	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mg/m ³)	实测值 (mg/m ³)
40	木质门	遵义市沙滩木业工艺厂	贵州省遵义市新蒲新区新舟镇群乐村	2060*870 (mm)	/	2020-12	含水率,甲醛释放限量(气候箱法),门扇整体抗冲击强度,重金属含量(仅不透明涂饰木质门)	合格	/	/	6%~14%	10%	≤0.124	0.014