

贵州省市场监管局2022年流通领域摩托车轮胎产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级经销商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	摩托车轮胎	六枝特区骑士摩配店	六盘水六枝特区那平路	正新	正新(漳州)橡胶工业有限公司	福建省龙海区港尾镇青石路15号	3.50-10	4221	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨损标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	合格	/	/	
2	摩托车轮胎	摩托车配件	贵州省六盘水市水城县滥坝镇严家寨	桂锦	山东白龙轮胎有限公司	山东莒南经济开发区岚济路西段	TT 3.00-18	214421	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨损标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	合格	/	/	
3	摩托车轮胎	六盘水兴源摩业商贸有限公司	六盘水市钟山区九洞桥路源禧五金机	诚远	四川远星橡胶有限责任公司	四川省成都市大邑县王泗经济开发区	3.50-10	2722	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨损标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	合格	/	/	
4	摩托车轮胎	盘州市翰林银华摩托车配件经营部	盘州市翰林街道华屯村金佳二级路旁	吉斯通	四川远星橡胶有限公司	四川省成都市大邑县王泗经济开发区	3.00-10	2622	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨损标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	合格	/	/	
5	摩托车轮胎	黔西县罗耀全摩配店	黔西县清华路264号	朝阳	中策橡胶集团股份有限公司	浙江省杭州市钱塘江1号	3.50-10	1922	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨损标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	合格	/	/	
6	摩托车轮胎	大方县相华摩配经营店	大方县顺德街道佳鑫国际广场(B9栋-	远星	四川远星橡胶有限责任公司	成都市大邑县王泗经济开发区	3.50-10	0922	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨损标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	合格	/	/	
7	摩托车轮胎	鸿发摩配维修部	金沙鼓场街道红崖社区中华路25号	霹雳火	吉达轮胎有限公司	四川 成都	2.75-18	210407	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨损标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	合格	/	/	
8	摩托车轮胎	桐梓县延松摩配商行	桐梓县海校街道龙聚院二栋	飞碟	高州市飞碟轮胎工业有限公司	高州市城西江坡	3.00-18	2620	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨损标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	合格	/	/	
9	摩托车轮胎	绥阳县湘榆摩托车零配件经营部	绥阳县洋川镇民丰村平安东路(城北	耐力可	江苏三元轮胎有限公司	江苏省宿迁高新技术产业开发区嘉陵江路99号	3.00-10	2222	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨损标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	合格	/	/	
10	摩托车轮胎	绥阳县湘榆摩托车零配件经营部	绥阳县洋川镇民丰村平安东路(城北	诚远	四川远星橡胶有限责任公司	成都市大邑县王泗经济开发区	3.50-10	4621	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨损标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	合格	/	/	
11	摩托车轮胎	易伟华	凯里市凯运大道九小门面	正新	正新(漳州)橡胶工业有限公司	福建龙海区港尾镇青石路15号	3.00-10	5121	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨损标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	合格	/	/	

12	摩托车轮胎	易伟华	凯里市凯运大道九小门面	飞碟	高州市飞碟轮胎工业有限公司	广东省高州市城西江坡	3.50-10	1422	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨损标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	合格	/	/	
13	摩托车轮胎	社会良	凯里市凯运大道九小西侧	正新	厦门正新橡胶工业有限公司	福建龙海市港尾镇青石路15号	2.75-18	2826	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨损标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	合格	/	/	
14	摩托车轮胎	社会良	凯里市凯运大道九小西侧	耐力可	江苏三元轮胎有限公司	江苏省宿迁高新区嘉陵江路99号	3.50-10	1122	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨损标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	合格	/	/	
15	摩托车轮胎	吴顺培	独山县百泉镇中华北路	耐力可	江苏三元轮胎有限公司	江苏省宿迁高新区嘉陵江路99号	3.00-10	2222	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨损标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	合格	/	/	
16	摩托车轮胎	吴顺培	独山县百泉镇中华北路	金甲鳄鱼	建泰橡胶(深圳)有限公司	深圳龙华区大浪街道龙胜路43号	3.00-10	5021	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨损标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	合格	/	/	
17	摩托车轮胎	罗甸县建兴摩配店	罗甸县龙坪镇罗斛大道	固邦	安徽艾斯顿轮胎有限公司	安徽省蚌埠市怀远县经济开发区世纪大道13号	3.00-10	4721	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨损标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	合格	/	/	
18	摩托车轮胎	兴义市运星汽配批发店	兴义市黄草办南环路52号1楼门面	吉路尔	山东吉路尔轮胎有限公司	滕州市龙阳新兴工业园	3.00-10	1703230488	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨损标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	合格	/	/	
19	摩托车轮胎	兴义市运星汽配批发店	兴义市黄草办南环路52号1楼门面	CST	正新(漳州)橡胶工业有限公司	福建省漳州市龙海区港尾镇青石路15号	3.00-10(14*3.2)TL	1201216203	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨损标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	合格	/	/	
20	摩托车轮胎	贞丰县大成电配批发店	贞丰县珉谷街道贞册路(老城管局上50	迈琪林	山东白龙轮胎有限公司	山东省临沂市莒县南经济开发区	3.00-10	082822	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨损标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	合格	/	/	
21	摩托车轮胎	贞丰县大成电配批发店	贞丰县珉谷街道贞册路(老城管局上50	康帕斯	河北万达轮胎有限公司	河北省广宗县经济开发区	3.00-10	5121	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨损标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	合格	/	/	
22	摩托车轮胎	紫云县老杨摩配店	贵州省安顺市紫云县松山镇格凸大道	桂锦	山东白龙轮胎有限公司	山东省临沂市莒南经济开发区	3.00-10	/	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨损标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	合格	/	/	
23	摩托车轮胎	紫云自治县正大摩配店	贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县紫云自治县	建新轮胎	建新橡胶(福建)有限公司	福建省永安市尼葛工业区南区1088号	2.75-18	2209	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨损标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	合格	/	/	

24	摩托车轮胎	石阡大华摩托车配件门市部	石阡县泉都街道办事处大关社区	高通	洪泽永盛工贸有限公司	江苏省淮安市	3.75-12	3920	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨损标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	合格	/	/	
25	摩托车轮胎	石阡大华摩托车配件门市部	石阡县泉都街道办事处大关社区	ZGTWLT	天王轮胎集团有限公司	中国香港九龙旺角花园2-16号	3.50-10	HY472110	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨损标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	合格	/	/	
26	摩托车轮胎	思南县广源摩托车经营部	思南县思唐街道办事处后街环城路	朝阳路威	中策橡胶集团有限公司	杭州钱塘新区白杨街道1号街1号	3.00-18	5021D121	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨损标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	合格	/	/	
27	摩托车轮胎	思南县广源摩托车经营部	思南县思唐街道办事处后街环城路	固邦	安徽艾斯顿轮胎有限公司	安徽省蚌埠市怀远县经济开发区世纪大道13号	3.00-18	H0822	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨损标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	合格	/	/	
28	摩托车轮胎	贵阳云岩大众摩托车配件部	贵州省贵阳市云岩区浣沙路36号罗汉	CST	正新(漳州)橡胶工业有限公司	福建省漳州市龙海区港尾镇青石路15号	3.00-10	0822	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨损标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	合格	/	/	
29	摩托车轮胎	贵阳云岩大众摩托车配件部	贵州省贵阳市云岩区浣沙路36号罗汉	福新	江苏东吴橡胶有限公司	江苏沭阳县北经济开发区海宁路26号	90/90-12	2021	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨损标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	合格	/	/	
30	摩托车轮胎	贵阳市观山湖金广源仓储服务部	贵阳市观山湖区悦城仓储贸易物流配送部	黑猫	黑猫轮胎(福建)有限公司	福建省漳州市西园工业区	3.00-10	1922	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨损标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	合格	/	/	
31	摩托车轮胎	贵阳市观山湖金广源仓储服务部	贵阳市观山湖区悦城仓储贸易物流配送总部基	固满德	固满德工业有限公司	福建省厦门市湖里区新景天湖广场159	90/90-10TL	3322	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨损标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	合格	/	/	
32	摩托车轮胎	威宁县大成电动车配件批发部	威宁县六桥街道人民南路	太阳升起的地方	朝阳神盾轮胎有限公司	朝阳双塔珠江路二段	3.00-10	03/22	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨损标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	不合格	47J第一点压穿	强度性能: 56J五点均未压穿	
33	摩托车轮胎	桐梓县湘衡摩配店	桐梓县娄山观街道长征路29号	大力神	朝阳大刀神轮胎有限公司	辽宁省朝阳市双塔区兴安街63号	3.00-10	/	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨损标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	不合格	52J第一点压穿	强度性能: 56J五点均未压穿	
34	摩托车轮胎	荔波县文氏车行	荔波县玉屏街道泰龙西苑	太阳升起的地方	朝阳神盾轮胎有限公司	朝阳双塔珠江江二段	3.75-12	0921	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨损标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	不合格	32J第一点压穿	强度性能: 34J五点均未压穿	
35	摩托车轮胎	安顺市西秀区大成电动车配件	安顺市西秀区华西街道赖岩路口	冠之伦	山东冠轮橡胶有限公司	山东省日照市莒县浮来山镇戚家街	3.00-10	030322	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨损标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	不合格	41J第一点压穿	强度性能: 45J五点均未压穿	