

贵州省市场监管局2022年流通领域载重汽车轮胎产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级经销商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 目标值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	载重汽车轮胎	钟山开发区小涛轮胎经营部	六盘水高新区国际汽配城A15栋118号	好运	中策橡胶集团股份有限公司	浙江省杭州市钱塘区大街1号	185R14C	1822	外观质量、断面宽度、外直径、轮胎强度性能、胎面磨损标志、标志、内胎性能、轮胎耐久性能、轮胎高速性能	合格	/	/	
2	载重汽车轮胎	金海湖新区罗熊轮胎经营部	毕节市金海湖新区毕节国际汽配城	玲珑	山东玲珑轮胎股份有限公司	中国山东招远市金龙路777号	6.00R15LT	2222	外观质量、断面宽度、外直径、轮胎强度性能、胎面磨损标志、标志、内胎性能、轮胎耐久性能、轮胎高速性能	合格	/	/	
3	载重汽车轮胎	播州区龙坑海鑫轮胎店	播州区龙坑社区黔北汽城26栋1层2号门面	好运	中策橡胶集团有限公司	浙江省杭州市钱塘区10大街2号	165R14LT	2121、1421、1421	外观质量、断面宽度、外直径、轮胎强度性能、胎面磨损标志、标志、内胎性能、轮胎耐久性能、轮胎高速性能	合格	/	/	
4	载重汽车轮胎	凯里市二龙路永升拆装换胎服务部	凯里市二龙路原收费站6-7号	山玲	广西玲珑轮胎有限公司	广西省柳州市雒容镇冠东路	6.50R16LT	1422	外观质量、断面宽度、外直径、轮胎强度性能、胎面磨损标志、标志、内胎性能、轮胎耐久性能、轮胎高速性能	合格	/	/	
5	载重汽车轮胎	荔波县玉屏兴玉补胎店	荔波县山水锦城19-2	赛轮	赛轮集团股份有限公司	山东青岛市黄岛区茂山路588号	185R14LT	4121、4121、2522、2522	外观质量、断面宽度、外直径、轮胎强度性能、胎面磨损标志、标志、内胎性能、轮胎耐久性能、轮胎高速性能	合格	/	/	
6	载重汽车轮胎	兴义市速驰轮胎批发中心	兴义市坪东办西湖西路166号	玲珑	湖北玲珑轮胎有限公司	荆门高新区·掇刀区阳光二路8号	165/70R13LT	2422、2422、2422	外观质量、断面宽度、外直径、轮胎强度性能、胎面磨损标志、标志、内胎性能、轮胎耐久性能、轮胎高速性能	合格	/	/	
7	载重汽车轮胎	安顺市西秀区华泰轮胎经营部	贵州省安顺市西秀区华西街道贵黄公路西侧	佳通	福建佳通轮胎有限公司	莆田市秀屿区笏石红埔工业区	175/70R14CLT	3521、3521、3521	外观质量、断面宽度、外直径、轮胎强度性能、胎面磨损标志、标志、内胎性能、轮胎耐久性能、轮胎高速性能	合格	/	/	
8	载重汽车轮胎	思南县思唐一飞轮胎经营部	思南县思唐街道办事处中和社区	佳通轻客	福建佳通轮胎有限公司	福建省莆田市秀屿区笏石红埔工业区	175/70R14CLT	0822、0122、0122、0122	外观质量、断面宽度、外直径、轮胎强度性能、胎面磨损标志、标志、内胎性能、轮胎耐久性能、轮胎高速性能	合格	/	/	
9	载重汽车轮胎	观山湖区奥莱斯仓储服务部	贵州省贵阳市观山湖区贵阳三汇电商仓储物流配送中心项目25号1层8号	宝伦达	湖北佳顺轮胎有限公司	湖北省咸宁市高新技术区武咸快速路旁	7.00R16	2F2100020、2F1100020	外观质量、断面宽度、外直径、轮胎强度性能、胎面磨损标志、标志、内胎性能、轮胎耐久性能、轮胎高速性能	合格	/	/	
10	载重汽车轮胎	观山湖区奥莱斯仓储服务部	贵州省贵阳市观山湖区贵阳三汇电商仓储物流配送中心项目25号1层8号	AOSO	湖北奥莱斯轮胎股份有限公司	湖北省黄石市阳新县城北工业园城东区	6.50-16	210508B656、210512A623	外观质量、断面宽度、外直径、轮胎强度性能、胎面磨损标志、标志、内胎性能、轮胎耐久性能、轮胎高速性能	不合格	轮胎标志：无速度符号	轮胎标志：其中速度符号	内胎拉伸强度：≥8.4MPa