

贵州省市场监管局2021年流通领域 木家具 产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业/上级 供货商		规格型号	生产日期或 批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目标准 值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	木椅子	六盘水德顺鸿 实木家具有限公司	贵州省六盘水市钟 山区人民西路27号	/	江夏木器 加工厂	/	400*380*900 (mm)	/	木工要求、结构安全性、漆膜、力学性能、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)	合格	/	/	/
2	木椅子	六盘水市钟山 开发区全鑫家 具经营部	贵州省六盘水市钟 山区人民西路27号	/	全鑫家具 经营部	/	390*400*900 (mm)	/	木工要求、结构安全性、漆膜、力学性能、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)	合格	/	/	/
3	餐椅	六盘水市钟山 区际翔家私经 营部	贵州省六盘水市钟 山区人民西路33号 14、15号门面	/	成都逸佳 家私	/	430*430*940 (mm)	/	木工要求、结构安全性、漆膜、力学性能、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)	合格	/	/	/
4	床头柜	贵州一悦贸易 有限公司	贵州省黔东南州凯 里市永丰东路现代 花园三栋三单元二 楼	全友	全友家私 有限公司	成都市崇 州经济开 发区	92U	2021-6-10	木工要求、结构安全性、漆膜、力学性能、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)	合格	/	/	/
5	木椅子	贵州现代花园 贸易有限公司	贵州省黔东南州凯 里市永丰东路3号 现代花园1栋1层 104	双虎家 私(标 称)	双虎家私 名品	/	A1901	未标注	木工要求、结构安全性、漆膜、力学性能、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)	合格	/	/	/

6	木椅子	贵州一悦贸易有限公司	贵州省黔东南州凯里市永丰东路现代花园三栋三单元二楼	全友	全友家私有限公司	成都市崇州经济开发区	50751	未标注	木工要求、结构安全性、漆膜、力学性能、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)	合格	/	/	/
7	餐椅	德江县香颖居家私经营部	德江县青龙街道大龙阡乌江文化城五栋1-2号	/	成都蕾乐音响厂	成都市双流区金桥镇金马村五组	71-08	未标注	木工要求、结构安全性、漆膜、力学性能、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)	合格	/	/	/
8	餐椅	铜仁市万山区驰度家居专卖店	贵州省铜仁市万山区丹都办事处西南商贸城一组团3栋3楼	未标注	四川博峰家具有限公司	四川省资阳市贾家中小企业园	CY-9381#	未标注	木工要求、结构安全性、漆膜、力学性能、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)	合格	/	/	/
9	床头柜	铜仁市万山区驰度家居专卖店	贵州省铜仁市万山区丹都办事处西南商贸城一组团3栋3楼	未标注	江西振泰福瑞家具有限公司	未标注	500×450×500 (mm)/38	未标注	木工要求、结构安全性、漆膜、力学性能、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)	不合格	抽屉无法关闭,导轨变形	力学性能-推拉构件强度试验: 1、所有零部件无断裂或豁裂; 2、用手掀压某些应为牢固的部件, 应无永久性松动; 3、所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形; 4、五金连接件应无松动; 5、活动部件(抽屉等)开关应灵便; 6、零部件应无明显位移变化	/
10	木椅子	兴义市映锋家具店	兴义市兴泰办富民社区南华东路3号门面	/	江西喜相逢家具厂	/	440*440*880 (mm)	未标注	木工要求、结构安全性、漆膜、力学性能、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)	合格	/	/	/

11	床头柜	兴义市唐宾实木家私店	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市黄草办沙井北路11号	/	昆明豪丰家私	/	420*430*360 (mm)	未标注	木工要求、结构安全性、漆膜、力学性能、甲醛释放量、重金属含量 (限色漆)	合格	/	/	/
12	木椅子	许文斌	兴义市黄草办红星社区沙井北路	/	广西创新家具厂	/	400*440*910 (mm)	未标注	木工要求、结构安全性、漆膜、力学性能、甲醛释放量、重金属含量 (限色漆)	合格	/	/	/
13	椅子	汇川区创珍家私店	贵州省遵义市汇川区香港路罗庄电器市场负一层F1-8号	/	成都金美嘉家居	/	415*420*960 (mm)	/	木工要求、结构安全性、漆膜、力学性能、甲醛释放量、重金属含量 (限色漆)	不合格	4.1	甲醛释放量: ≤1.5 mg/L	/
											4级	漆膜-附着力: 涂层交叉切割法, 应不低于3级	/
14	凳子	申乾久	贵州省遵义市汇川区罗庄家具市场三层	/	朝胜砧板厂	广东省肇庆高要市大湾怡发工业区	325*230*440 (mm)	/	木工要求、结构安全性、漆膜、力学性能、甲醛释放量、重金属含量 (限色漆)	合格	/	/	/
15	木椅子	申乾久	贵州省遵义市汇川区罗庄家具市场三层	/	龙祥家私	/	320*330*630 (mm)	/	木工要求、结构安全性、漆膜、力学性能、甲醛释放量、重金属含量 (限色漆)	合格	/	/	/
16	床头柜	贵州源兴阁家居建材有限公司	贵州省遵义市播州区影山湖街道龙泉社区龙山工业园区石榴路20号	/	百福源康家具有限公司	/	500*490*420 (mm)	/	木工要求、结构安全性、漆膜、力学性能、甲醛释放量、重金属含量 (限色漆)	不合格	抽屉导轨变形, 抽屉无法关闭	力学性能-推拉构件强度试验: 1、所有零部件无断裂或豁裂; 2、用手掀压某些应为牢固的部件, 应无永久性松动; 3、所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形; 4、五金连接件应无松动; 5、活动部件 (抽屉等) 开关应灵便; 6、零部件应无明显位移变化	/

17	餐椅	福泉市新宇晟家具制造有限公司	福泉市龙昌镇龙井村半边街组	/	福泉市新宇晟家具制造有限公司	福泉市龙昌镇龙井村半边街组	餐椅2号	2021.7	木工要求、结构安全性、漆膜、力学性能、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)	合格	/	/	/
18	餐椅	贵定县黔康床垫有限公司	贵州省黔南州贵定县昌明镇昌明新城M栋2楼商铺	/	鸿祥实木家具厂	江西南康	803(实木餐椅海棠色)	/	木工要求、结构安全性、漆膜、力学性能、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)	合格	/	/	/
19	餐椅	贵定县黔康床垫有限公司	贵州省黔南州贵定县昌明镇昌明新城M栋2楼商铺	/	优米诺家居	/	M61-T8350#	/	木工要求、结构安全性、漆膜、力学性能、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)	合格	/	/	/
20	实木椅	郑安荣	贵州省贵阳市云岩区沙河街公寓1层	/	成都大丰木业	/	365*345*900(mm)	/	木工要求、结构安全性、漆膜、力学性能、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)	合格	/	/	/
21	实木椅	贵州勤恬家具有限公司	贵州省贵阳市云岩区沙河街公寓1层	/	广州红棉家具厂	/	330*310*600(mm)	/	木工要求、结构安全性、漆膜、力学性能、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)	合格	/	/	/
22	木椅子	贵州兴发家具有限公司	贵州省贵阳市白云区麦架镇	/	佛山市顺德区乐从镇品尖家具厂	/	440*440*900(mm)	/	木工要求、结构安全性、漆膜、力学性能、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)	合格	/	/	/
23	床头柜	贵州兴发家具有限公司	贵州省贵阳市白云区麦架镇	/	佛山市顺德区乐从镇品尖家具厂	/	500*400*500(mm)	/	木工要求、结构安全性、漆膜、力学性能、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)	合格	/	/	/

24	木椅子	黔西县石云容家具经营部	贵州省毕节市黔西县莲城街道同心商贸城B区B11-1-2-9至21号商铺	/	成都市红森家私有限公司	/	420×420×870 (mm)	未标注	木工要求、结构安全性、漆膜、力学性能、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)	合格	/	/	/
25	床头柜	黔西市阳晨壹品室内装修设计部	黔西市同心商贸城H区同心家博城H02-1-03-01至08-X号门面	CBD	深圳远超智慧生活股份有限公司	/	400×450×460 (mm) /Y121	未标注	木工要求、结构安全性、漆膜、力学性能、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)	合格	/	/	/
26	床头柜	黔西舒然家居店	贵州省毕节市黔西市同心商贸城A16幢A16-2-1-5	林度	深圳林度家具有限公司	/	500×400×560 (mm) /G7477	未标注	木工要求、结构安全性、漆膜、力学性能、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)	合格	/	/	/
27	床头柜	安顺开发区思博豪家居店	贵州省安顺市开发区宋旗镇石板新村飞瀑物流园B1-1栋厂房	/	成都朗悦软体家具	/	460×380×510 (mm)	未标注	木工要求、结构安全性、漆膜、力学性能、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)	不合格	导轨变形, 抽屉无法关闭	力学性能-推拉构件强度试验: 1、所有零部件无断裂或豁裂; 2、用手掀压某些应为牢固的部件, 应无永久性松动; 3、所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形; 4、五金连接件应无松动; 5、活动部件(抽屉等)开关应灵便; 6、零部件应无明显位移变化	/
											抽屉面板非交接面未进行封边或涂饰处理	木工要求-表3序27: 人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理	/

28	椅子	安顺开发区思博豪家居店	贵州省安顺市开发区宋旗镇石板新村飞瀑物流园B1-1栋厂房	/	成都小雨点家居	/	430×410×910 (mm)	未标注	木工要求、结构安全性、漆膜、力学性能、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)	合格	/	/	/
29	床头柜	安顺开发区茗朗家具店	贵州省安顺市经济技术开发区西湖村临街铺面	/	遵义黔征门业有限公司	/	450×370×500 (mm)	未标注	木工要求、结构安全性、漆膜、力学性能、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)	不合格	导轨变形, 抽屉无法关闭	力学性能-推拉构件强度试验: 1、所有零部件无断裂或豁裂; 2、用手掀压某些应为牢固的部件, 应无永久性松动; 3、所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形; 4、五金连接件应无松动; 5、活动部件(抽屉等)开关应灵活; 6、零部件应无明显位移变化	/
											抽屉面板非交接面未进行封边或涂饰处理	木工要求-表3序27: 人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理	/
30	椅子	安顺开发区茗朗家具店	贵州省安顺市经济技术开发区西湖村临街铺面	/	龙里海波木框厂	/	420×430×940 (mm)	未标注	木工要求、结构安全性、漆膜、力学性能、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)	合格	/	/	/