

达州市市场监督管理局关于 2023 年度 检验检测机构“双随机、一公开” 监督抽查情况的公告

根据 2023 年度达州市市本级部门联合双随机抽查安排部署，由市市场监督管理局牵头，会同市住房和城乡建设局、市农业农村局、市生态环境局、市公安局、市交通运输局，对全市机动车检测、环境检测、食品农产品检测、建工检测等 25 家检验检测机构进行了监督抽查，现将抽查情况公告如下：

2023 年度检验检测机构“双随机、一公开” 监督抽查结果

序号	机构名称	资质认定证书号	主要问题	备注
1	四川省达州生态环境监测中心站	182312050110	原始记录交接信息记录不全，监测方案编制人未签字。	
2	四川省汉谱环境检测服务有限公司	192312050182	培训未全覆盖，部分员工未进行培训，未进行认证认可法律法规培训；2021 年能力验证有一项不满意，未见整改报告及补考记录；原始记录保留位数不规范；环境空气总悬浮颗粒物采样时间为 1h,报告检出限和实际检出限不一致；色度原始记录表不能满足实际需求，化学需氧量保存条件有误；溶解氧原始记录表和高锰酸盐指数原始记录表受控号一致。	

3	达州市渠县生态环境监测站	222312050005	原始记录划改不规范，空白处未做划线等处理；原始记录一般试剂配制记录表为复印件且未手签；原始记录中质控样未标注厂家及有效期；无监测方案；噪声监测报告中无声校准器信息；PH 未按标准监测；方法更新不及时；标准物质领取记录数量无单位、规格；设备一览表无设备检定/校准有效期。
4	达州市通川区环境监测站	172312050509	资质证书有效期至 2023 年 10 月 9 日（2023 年 8 月 27 日专家已经复评审和整改，新证书未下来）；设备一览表未列设备检定/校准有效期信息；报告页眉编号与封面不一致，报告无页码；PH 值结果表达不满足要求，采样记录信息不全；机打原始记录未三级审核。
5	达州市万源生态环境监测站	182312050332	设备一览表无设备检定/校准有效期信息；标准物质领取，部分领用人未签字；培训资料中无检验检测、环保等法律法规的学习培训；监测报告中监测方法表述不准确；原始记录三级审核不全；交接记录信息不全，涂改不规范，空白处未划线
6	四川弘皓建设工程质量检测有限公司	222301061021	JZGC06-202300159 报告中检测依据未涵盖所有参数检测方法； JZDJ02-202300044 报告中缺少检测依据 JCJ106-2014;混凝土标养室环境温度控制不稳定。
7	达州交投工程咨询有限公司	222301071236	BG2023GJJ0086 检测依据不完整，缺 GB/T28900-2022;BG2023XJL0051 试验委托单检测依据与报告检测依据不一致；力学室温湿度控制不能满足 GB/T 50081-2019 规范要求；化分室存在高温炉与化学药品管理规范冲突。
8	大竹县精正建设工程检测有限公司	222301060017	报告缺少样品基本信息、错因型号、荷载试验值等；混凝土配 28d 强度未达测试试配强度；回弹记录缺是否泵送记录，构件侧面、角度等信息；砂浆试样样

			品未按 GB50618-2011 进行留校；水泥样品处置记录不符合规范要求；砂浆抗压强度试验记录（所有）无温湿度记录；体系文件未及时修订；体系文件运行与年度计划不符（如培训未按年度计划执行）。	
9	渠县瑞星建设工程质量检测有限公司	222301061186	RXJC-R01-202300005 原始记录修改不规范；RXJC-TL202200016 试验设备选择有误；化学室废液处理未签定相关处理协议；编号 079 的恒温水浴箱无降温功能。	
10	四川建鑫建设工程质量检测有限公司	222301061270	钢筋机械连接检测依据填写错误（GB/T 1499.2-2018）；弹性沥青防水卷材检测依据不完整；混凝土抗渗、用石检测、用砂检测温度均为 20 ；湿度均为 63%，未实时记录环境温湿度情况；076 号混凝土回弱仪未贴停用标识；未及时修订质量手册。	
11	四川旺必达检测有限责任公司	212301060058	化学室废液处理未签定相关处理协议；混凝土试件未按 GB50618-2011 留样；委托单、原始记录、报告检测依据不一致；记录、报告缺关键信息；SCWBD/GH202302039 原始记录缺少搭接长度。	
12	开江县利安机动车辆检测有限责任公司	232305021087	川 H36186 重型特殊结构货车，人工检验记录表货箱/罐体未检验，第三轴轴荷左右偏差较大；川 S7375 挂重型仓栅式半挂车，仪器设备检验记录空气悬架无判定；川 S35151 中型载货专项作业车，人工检验记录表货箱/罐体未检验，第二轴轴荷左右偏差较大；2023 年 9 月 27 日之前视频无法打开，9 月 27 日之后视频有移动检测，无法有效识别检验情况；底盘动态检验区无标志标线；收费公示栏无“纯电动汽车、氢能汽车不收尾气排放检验费”说明。	
13	宣汉县永安车辆检测有	232305021409	人员名册中田代明、郑年伟无社保缴费资料（田代明已经满 60 岁）；转向角装	

	限公司		置停用，但未加贴停用标志；环保报告中，批准及授权签字人签字未分开签；收费公示栏无“纯电动汽车、氢能源汽车不收尾气排放检验费”说明；外检电脑中有与检验无关的远程操作软件；川 SD6061 中型自卸货车放大号不符合要求，川 S1387 挂重型仓栅式挂车底盘检验视频无法识别，川 SCX299 普通摩托车缺少外检视频，川 SD8580 重型自卸货车钢板片数无法识别，川 S9711N 小型面包车座位布置形式无法识别，京 N0XT91 轻型封闭式货车缺少隔离设施，川 SW5915 轻型自卸货车缺少发动机号照片；发动机号检验拍摄出厂铭牌，无法识别发动机号。	
14	达州市力鸿机动车检测有限公司	202305020106	人员档案中无诚信检验承诺书（未签订）；驻车制动（牵引法）区域缺车位框线和安全警示标志；质量管理体系及运行中无人员年度培训计划；收费公示栏无“纯电动汽车、氢能源汽车不收尾气排放检验费”说明；服务大厅中，客户休息区未配置雨伞、急救箱等服务保障设施。	
15	宣汉县晶石机动车检测有限责任公司	202305020180	路试跑道未与园区道路进行隔离；体系文件、程序文件等未按 6 月 1 日实施的 111 号文件进行修订，还保留了 RB/T218；收费公示栏无“纯电动汽车、氢能源汽车不收尾气排放检验费”说明；所抽报告的栏板货车人工检验记录表无栏板高度数据。	
16	渠县致远汽车检测有限责任公司	232305021180	场地中，部分道路标线、底盘动态区路面标线脱落严重、不明显；收费公示栏，安检、环检收费标准未分开公示，无“纯电动汽车、氢能源汽车不收尾气排放检验费”说明；服务大厅中，客户休息区未配置雨伞、急救箱等服务保障设施；川 SD6116 重型载货专项作业车，人工检验记录表货厢/罐体未检验，轮胎花纹	

			深度无数据；川 S65301 中型专用校车，人工检验记录表手动机械断电开关未检验；川 S2622 挂重型仓栅式半挂车缺少货厢内部图片；渝 BS0558 重型仓栅式货车外观后视频无该车。	
17	渠县金格汽车检测有限公司	222305021215	体系文件未按 6 月 1 日实施的 111 号文件进行修订,路试项目在作业指导书中无内容；路试跑道无 2.5 米宽度标志和起点、终点标志；收费公示栏无“纯电动汽车、氢能源汽车不收尾气排放检验费”说明；服务大厅中，客户休息区未配置雨伞、急救箱等服务保障设施；川 S21N22 轻型栏板货车和川 SB178T 轻型多用途货车人工检验记录表无栏板高度数据。	
18	达州众鑫机动车检测有限公司	222305021497	体系文件未按 6 月 1 日实施的 111 号文件进行修订；底盘动态区未划道路标志线；收费公示栏无“纯电动汽车、氢能源汽车不收尾气排放检验费”说明；服务大厅中，客户休息区未配置雨伞、急救箱等服务保障设施。	
19	大竹县九安机动车检测有限责任公司	202305020166	粤 L896HQ 检验栏板货车，人工检验记录表无栏板高度数据；人员档案中，检验人员未与机构签订诚信检验承诺书；体系文件未按 6 月 1 日实施的 111 号文件及 39 号令进行修订；路试作业指导书不简洁清晰，不便于检验人员操作；收费公示栏无“纯电动汽车、氢能源汽车不收尾气排放检验费”说明；服务大厅中，客户休息区未配置雨伞、急救箱。	
20	达州市鹏创汽车检测有限公司	182305020097	原授权签字人奉先建不符合新的 111 号文件能力要求；体系文件未按 6 月 1 日实施的 111 号文件进行修订，还保留了 RB/T218；收费公示栏无“纯电动汽车、氢能源汽车不收尾气排放检验费”说明；服务大厅中，客户休息区未配置雨伞、急救箱。	

21	开江县农产品质量安全检验检测站	222304091075	最高管理者变更未履行变更手续并备案；年度培训计划无检验检测相关法规，个人培训记录未收入个人档案；电子天秤使用记录不规范，无称样量记录；仪器使用记录不规范，未记录具体检测项目。	
22	大竹县疾病预防控制中心	212300140215	年度培训计划无检验检测相关法规；2023年相关设备的检定/校准证书未提供复印件在现场	
23	开江县粮油质量检验所	172300090465	资质证书有效期至2023年9月11日（2023年8月27日专家已经复评审，新证书未下来）；制备米粉样品未贴样品表签；气象色谱仪室的氢气钢瓶无防漏气外排装置；标准物质记录台帐不规范，缺生产厂家、浓度、介质、保存环境条件；镉和总砷测定原始记录中无样品消解及仪器测定条件信息；样品定容体积有效位数不对；检测结果报告中如水份等指标无单位。	
24	达州市食品药品检验所	182300140143	2023年能力验证豇豆中农药残留（吡虫啉）的测定结果不满意，无原因分析报告；标准物质入库台账未见；质量手册未按实际情况进行修订；样品管理电子台账记录缺样品包装、规格、具体数量信息；制备样品未贴样品管理标签；电子天秤使用记录无称样量信息。	
25	宣汉县农产品质量安全监督管理站	202304090179	年度培训计划无检验检测相关法规；质量手册未按实际情况进行修订；食品安全国家标准食品中总汞及有机汞的测定（GB5009.17-2021）、土壤检测土壤有效硫的测定（NY/T1121.14-2023）未及时申请变更；电子天秤使用记录无称样量信息，原子吸收和气象色谱仪使用记录无检测项目信息；设备现场未见2023年相关设备的检定/校准证书复印件。	

达州市市场监督管理局

2023年11月15日