

2020年下半年海南省流通市场普通照明用 50V 以上自镇流 LED

灯具产品质量监督抽查结果

发布时间：2021年1月15日

近期，海南省市场监督管理局对全省流通市场普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯具产品进行了监督抽查。本次抽查了 12 批次产品，经检验，不合格 3 批次，不合格发现率为 25%。

本次监督抽查依据 GB 24906-2010、GB 17625.1-2012 等标准要求，对下列项目进行了检验：互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、耐热性、防火与防燃、谐波电流限值。本次抽查发现涉及安全性指标的项目有 3 批次不符合标准要求，涉及的不合格项目为：意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度。

意外接触带电部件的防护不合格，会导致安装或更换光源时存在触电的风险，其不合格原因多为生产企业对灯头进货检验不严或无检验手段（需要专用灯头量规检验）。

潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度不合格，可能导致产品在安装或更换时发生触电风险。其不合格的原因多为企业的外壳绝缘性不足。

机械强度不合格，其原因多为生产企业对灯的抗扭矩检验不严或无检验手段，可能导致安装或更换时灯头与泡壳发生相对位移，造成灯头松动发生短路风险。

本次抽查发现的不合格产品将移交被检主体及产品标称的生产企业所在地市场监管部门依法进行处理。

具体抽查结果如下：

2020年下半年海南省流通市场普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯具产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品

序号	产品名称 (标称)	商标(标称)	规格型号	生产日期/批号(标称)	被检主体	生产企业(标称)
1.	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯具	—	2N-1115 15W AC220V/50Hz	2020.3	昌江广佰汇超市有限公司	惠州市正牛电器科技有限公司
2.	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯具	—	2N-1110 10W AC220V/50Hz	2019.4	昌江广佰汇超市有限公司	惠州市正牛电器科技有限公司
3.	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯具	—	2N-1110 10W AC220V/50Hz	2020.3	昌江广佰汇超市有限公司	惠州市正牛电器科技有限公司
4.	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯具	—	MQ-A107 7W 220V~/50Hz	20190727	昌江民意保真贸易有限公司	宁波公牛光电科技有限公司
5.	LED 球泡灯	—	PAK542679 220V~/50/60Hz	(未标注)	五指山优居美装饰	广东三雄极光照明股份有限公司番禺分公司

6.	LED球泡灯	三雄·极光	PAK542615 220V 3W	(未标注)	五指山优居美装饰	肇庆三雄极光照明有限公司
7.	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯具	—	DP-QPG03A 3W AC160-240V~50/60Hz	2018.06/6939020 454187	陵水百佳汇商贸有限公司	广东久量股份有限公司
8.	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯具	—	DP-QPG05B AC160-240V~50/60Hz	2017-11	陵水百佳汇商贸有限公司	广东久量股份有限公司
9.	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯具	—	PAK542672 220V~50/60Hz 3W	2019. III. 01	海南耐点装饰工程有限公司	广东三雄极光照明股份有限公司

2020 年下半年海南省流通市场普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯具产品质量监督抽查不合格产品

序号	产品名称(标称)	商标(标称)	规格型号	生产日期/批号(标称)	被检主体	生产企业(标称)	不合格项目
1	LED 球泡灯	—	QP-CC-28 220V~/50Hz 28W	2017-3-20/—	五指山泰盛五金建材商行	广东省佛山市顺德区勒流亮比特电器厂	意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度
2	LED 球泡灯	—	QPCC-20 220V~/50Hz 20W	(未标注)	五指山泰盛五金建材商行	广东省佛山市顺德区勒流亮比特电器厂	意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度
3	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯具	—	DP-QPG05C AC160-240V~50/60Hz	2018-05	陵水百佳汇商贸有限公司	广东久量股份有限公司	机械强度