

潮州市市场监督管理局

通告

2024 年第 27 号

潮州市市场监督管理局关于 2024 年潮州市 卫生陶瓷（坐便器）水效标识 专项监督检查情况的通告

为进一步加强水效标识的监督管理，保护消费者、企业的合法权益，维护市场经济秩序，潮州市市场监督管理局组织开展 2024 年卫生陶瓷（坐便器）水效标识专项监督检查，现就本次监督检查情况予以通告。

一、抽查基本情况：

本次抽查潮州市生产领域的卫生陶瓷（坐便器）产品 50 家企业，50 批次产品，其中，不合格产品 2 批次，不合格产品发现率为 4%；

产品类别	抽查企业数(家)	抽查批次	不合格批次	不合格产品发现率(%)
卫生陶瓷 (坐便器)	50	50	2	4
合计	50	50	2	4

二、企业规模情况：

企业规模有大型企业 0 家，中型企业 7 家，小型企业 43 家。不合格企业 2 家，不合格企业发现率 4%。具体结果情况见下表：

按企业规模统计

企业规模	抽查企业数(家)	合格企业数(家)	不合格企业数(家)	不合格企业发现率(%)
大型	0	0	0	0
中型	7	7	0	0
小型	43	41	2	4.6
合计	50	48	2	4

三、质量分析及建议：

卫生陶瓷（坐便器）

（一）检验依据及检验项目：本次抽查依据《2024年潮州市卫生陶瓷（坐便器）水效标识专项监督抽查工作实施方案》对卫生陶瓷（坐便器）产品的①水封深度、②水封表面尺寸、③存水弯最小通径、④便器用水量、⑤洗净功能、⑥排放功能、⑦污水置换功能、⑧水封回复功能、⑨排水管道输送特性、⑩卫生纸试验、□坐便器水效等级、□坐便器水效限定值、□《中国水效标识》标签共 13 个项目进行检验。

（二）不合格项目及批次：便器用水量 2 批次、坐便器

水效等级 3 批次、《中国水效标识》标签 2 批次。

(三) 不合格原因及危害:

1、《中国水效标识》标签不合格主要原因及危害: 标识的水效等级与实际检测结果不相符有 2 批次。

2、便器用水量、坐便器水效等级、坐便器水效限定值不合格原因及危害: 主要是样品的检测结果达不到标识所示水效等级而造成不合格。在抽检结果来看, 还有部分实际用水量与标称水效等级不符, 不合格产品会造成用水浪费。

附件: 潮州市卫生陶瓷(坐便器)水效标识监督抽查企业汇总名单

潮州市市场监督管理局

2024 年 11 月 1 日

公开方式: 主动公开

潮州市市场监督管理局

2024 年 11 月 1 日印发
