

附件

2022年贵州省检验检测机构能力验证 后处理情况汇总表

一、能力验证不合格检验检测机构后处理情况

序号	机构名称	考核不合格项目	后处理情况	地区
1	贵州省联大检测技术有限公司	土壤中重金属Pb、Cd含量的测定	整改合格	贵阳
2	贵州鑫利源检测技术有限公司	土壤中重金属Pb、Cd含量的测定	整改合格	贵阳
3	贵州瑞思科环境科技有限公司	土壤中重金属Pb、Cd含量的测定	整改合格	贵阳
4	贵州亚创工程咨询有限公司	水中挥发酚的测定	整改合格	贵阳
5	贵州省联大检测技术有限公司	水中挥发酚的测定	整改合格	贵阳
6	贵州恒星钇检测技术有限公司	水中挥发酚的测定	整改合格	贵阳
7	贵州新环科检测技术有限公司	水中挥发酚的测定	整改合格	贵阳
8	贵州天美环保科技有限公司	水中挥发酚的测定	整改合格	贵阳
9	贵州金洋检测工程有限公司	水中挥发酚的测定	整改合格	贵阳
10	贵州求实检测技术有限公司	水中挥发酚的测定	整改合格	贵阳
11	中铁五局测绘试验中心/贵州铁建工程质量检测咨询有限公司	防水卷材拉伸性能检测	整改合格	贵阳
12	贵州赣鸿工程检测有限公司	防水卷材拉伸性能检测	整改合格	贵阳
13	贵州鑫禹衡工程质量检测咨询有限公司	防水卷材拉伸性能检测	整改合格	贵阳
14	贵州黔中建设工程检测试验有限公司	防水卷材拉伸性能检测	整改合格	贵阳
15	贵州赣鸿工程检测有限公司	钢筋力学性能检测	整改合格	贵阳
16	中化明达西南地质有限公司	土壤中重金属Pb、Cd含量的测定	整改合格	遵义

序号	机构名称	考核不合格项目	后处理情况	地区
17	遵义市众拓职业卫生技术服务有限公司	土壤中重金属Pb、Cd含量的测定	整改合格	遵义
18	贵州遵义熠星泽锐环保技术服务有限公司	水中挥发酚的测定	整改合格	遵义
19	贵州黔北建筑实验测试有限公司	水中挥发酚的测定	整改合格	遵义
20	贵州铭龙工程质量检测有限公司	防水卷材拉伸性能检测	整改合格	遵义
21	贵州安定建筑检测有限公司	钢筋力学性能检测	整改合格	遵义
22	贵州环标检测技术服务有限公司	土壤中重金属Pb、Cd含量的测定	整改合格	六盘水
23	贵州嘉泽绿境检测技术服务有限公司	水中挥发酚的测定	整改合格	六盘水
24	贵州环标检测技术服务有限公司	水中挥发酚的测定	整改合格	六盘水
25	贵州立康建设工程检测有限公司	防水卷材拉伸性能检测	整改合格	六盘水
26	紫云苗族布依族自治县环境监测站	水中挥发酚的测定	整改合格	安顺
27	贵州恒耀工程检测有限公司	钢筋力学性能检测	整改合格	安顺
28	贵州金碧达建设工程质量检测有限公司	防水卷材拉伸性能检测	整改合格	毕节
29	毕节市建设工程技术服务中心有限公司	防水卷材拉伸性能检测	整改合格	毕节
30	贵州精恒建设工程质量检测有限公司	防水卷材拉伸性能检测	整改合格	毕节
31	贵州正航建设工程质量检测有限公司	防水卷材拉伸性能检测	整改合格	毕节
32	贵州毕节瑞泽检测有限公司	防水卷材拉伸性能检测	整改合格	毕节
33	贵州鸿基工程质量检测有限公司	防水卷材拉伸性能检测	整改合格	毕节
34	毕节金海国信检测技术有限公司	防水卷材拉伸性能检测	整改合格	毕节
35	毕节市千琪工程检测有限公司	钢筋力学性能检测	整改合格	毕节
36	贵州中安建设工程检测有限公司	钢筋力学性能检测	整改合格	毕节
37	毕节市融达公路桥梁建设工程试验检测有限公司	钢筋力学性能检测	整改合格	毕节

序号	机构名称	考核不合格项目	后处理情况	地区
38	贵州筑鸿工程质量检测有限公司	钢筋力学性能检测	整改合格	毕节
39	贵州正泰建筑工程检测有限公司	钢筋力学性能检测	整改合格	毕节
40	铜仁市检验检测院	植物油中苯并(a)芘的测定	整改合格	铜仁
41	铜仁市粮油产品质量检验检测站	植物油中苯并(a)芘的测定	整改合格	铜仁
42	贵州恒净检测服务有限公司	土壤中重金属Pb、Cd含量的测定	整改合格	铜仁
43	贵州永盛工程质量检测有限责任公司	钢筋力学性能检测	整改合格	铜仁
44	贵州建新建设工程质量检测有限责任公司	钢筋力学性能检测	整改合格	铜仁
45	榕江县农产品质量安全服务中心	土壤中重金属Pb、Cd含量的测定	整改合格	黔东南
46	贵州冠智工程检测有限公司	防水卷材拉伸性能检测	整改合格	黔东南
47	贵州兴凯工程质量检测有限责任公司	防水卷材拉伸性能检测	整改合格	黔东南
48	贵州省榕江县兴盛建筑材料检测有限责任公司	防水卷材拉伸性能检测	整改合格	黔东南
49	福泉生态环境监测站	水中挥发酚的测定	整改合格	黔南
50	都匀生态环境监测中心	水中挥发酚的测定	整改合格	黔南
51	黔南交通试验检测有限公司	防水卷材拉伸性能检测	整改合格	黔南
52	贵定县麒麟鑫宏工程质量检测有限公司	防水卷材拉伸性能检测	整改合格	黔南
53	黔南鑫达建设工程质量检测有限公司	钢筋力学性能检测	整改合格	黔南
54	黔南布依族苗族自治州检验检测院	钢筋力学性能检测	整改合格	黔南
55	贵定县麒麟鑫宏工程质量检测有限公司	钢筋力学性能检测	整改合格	黔南
56	黔西南州和兴质量安全技术服务有限公司	土壤中重金属Pb、Cd含量的测定	整改合格	黔西南
57	黔西南州华科检测技术有限公司	土壤中重金属Pb、Cd含量的测定	整改合格	黔西南
58	贵州嘉创建设工程质量检测有限公司	钢筋力学性能检测	整改合格	黔西南

序号	机构名称	考核不合格项目	后处理情况	地区
59	贵州伍洲同创检测科技有限公司	土壤中重金属Pb、Cd含量的测定	取消相关参数检验检测资质	贵阳
60	贵州鑫石立建筑工程检测有限公司	防水卷材拉伸性能检测	取消相关参数检验检测资质	六盘水
61	贵州欣力国宇工程检测有限公司	钢筋力学性能检测	取消相关参数检验检测资质	安顺
62	大方县农产品质量安全检验检测中心	土壤中重金属Pb、Cd含量的测定	取消相关参数检验检测资质	毕节
63	安顺市疾病预防控制中心	白酒中甲醇和邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）的测定	注销检验检测机构资质认定证书	安顺
64	毕节市疾病预防控制中心	土壤中重金属Pb、Cd含量的测定	注销检验检测机构资质认定证书	毕节
65	贵定县鑫源检测技术有限公司	钢筋力学性能检测	注销检验检测机构资质认定证书	黔南
66	松桃广安建设工程质量检测有限责任公司	钢筋力学性能检测	注销检验检测机构资质认定证书	铜仁
67	印江自治县黔东工程质量检测有限公司	钢筋力学性能检测	注销检验检测机构资质认定证书	铜仁

二、未按要求参加能力验证检验检测机构后处理情况

序号	机构名称	未参加项目	后处理情况	地区
1	贵州黔璟建筑工程质量检测有限公司	防水卷材拉伸性能检测	取消相关参数检验检测资质	黔东南
		钢筋力学性能检测		
2	贵州路港交通工程试验检测有限公司	钢筋力学性能检测	注销检验检测机构资质认定证书	贵阳